Heilenbecker Str.50-60 58256 Ennepetal



Reparaturanleitung 6.810.045.47c

# Reparaturanleitung


für den HESTAL *LiftMaster* 770N Erneuerung der Verschleißteile

Wendet sich an Fahrzeugbaubetriebe und ausgebildetes Fachpersonal.

### Einbauarbeiten NICHT von Laien durchführen lassen!

Im Falle von Unklarheiten oder Fragen bezüglich des Einbaus helfen wir Ihnen gerne telefonisch weiter.

		Ersatzteilset	6.850.042.04	6.850.042.05	6.850.042.03
Pos	Anzahl	Hub	400 mm	500 mm	300 mm
1	1	Blockierfeder	6.810.060.41	6.810.069.40	6.810.060.41
2	1	Schubstange	6.810.197.06	6.810.069.36	6.810.079.36
3	3	Transportscheibe	6.810.060.18	6.810.060.18	6.810.060.18
4	1	Druckfeder	6.810.060.20	6.810.060.20	6.810.060.20
5	1	Scheibe	6.810.060.19	6.810.060.19	6.810.060.19
6	1	Gleitlager	6.810.207.10	6.810.207.10	6.810.207.10
7	1	Lagerbuchse	6.810.078.10	6.810.078.10	6.810.078.10
8	1	Sicherungsscheibe	6.810.078.21	6.810.078.21	6.810.078.21
9	1	Transportsicherung (Zylinderstift 4x26)	6.810.060.25	6.810.060.25	6.810.060.25
10	1	Linsenflanschkopf- schraube	6.810.168.01	6.810.168.01	6.810.168.01
11	1	Skt-Mutter M8	6.810.003.28	6.810.003.28	6.810.003.28



In Abhängigkeit der vorhandenen Ausführung der Hubmechanik werden nicht alle Teile des Verschleißteilsets zur Reparatur benötigt.

#### Benötigtes Standardwerkzeug:



Innensechskantschlüssel 8mm mit T-Griff, 200mm lang ohne Kugelkopf

außerdem: hochfeste Schraubensicherung (z.B. WEICONLOCK AN 306-30, nicht im Lieferumfang enthalten)



Tel.: ( 02333 ) 794 - 0 Fax.: ( 02333 ) 794 -115 E-Mail: info@hestal.de http://www.hestal.de




Reparaturanleitung 6.810.045.47c

# Achtung Unfallgefahr!


Die Instandsetzung darf unter keinen Umständen im eingebauten Zustand am Fahrzeug erfolgen!

# Der Umbau ist wie folgt beschrieben durchzuführen:



#### **Defekte Hubmechanik demontieren:**

- Transportsicherung bei vollständig abgesenktem Dach einsetzen. Gesamte Hubmechanik mittels Schraubzwinge an der Heckrunge befestigen und dadurch gegen herabfallen sichern.
- 2) 6 Blindniete von der Fahrzeuginnenseite her ausbohren.
- 3) Spannstift-Verbindung zum Führungskanal oben entfernen.




4) Demontageschritt 3 entfällt, wenn die Baugruppe Führungskanal schon, über die im Bild links rot dargestellte Schraubverbindung verfügt. Die Hubmechanik kann, nach Entfernung aller Nieten, vom Fahrzeug abgenommen werden.

Heilenbecker Str.50-60 58256 Ennepetal




Reparaturanleitung 6.810.045.47c



5) Hubmechanik auf stabiler Werkbank mittels Schraubzwinge gegen Verrutschen sichern. Deckblech sowie die Transportsicherung entfernen.



6) Handhebel öffnen und mit Holzstück (ca. 50 x 80 x 300mm) sichern.



7) Sicherungsscheibe am unteren Ende der Hubmechanik entfernen.




8) Lagerbuchse mit zwei Grippzangen lösen (Losbrechmoment > 30 Nm!) und abschrauben.


Heilenbecker Str.50-60 58256 Ennepetal



Reparaturanleitung 6.810.045.47c



9) Kolbenstange der Blockierfeder mit Innensechskantschlüssel durch die Führung zurückdrücken.



10) Blockierfeder anheben und zusammen mit der Schubstange nach unten herausziehen.

# Ersatzteile einbauen



1) Schraubensicherung auf Gewinde der Blockierfeder auftragen und die Schubstange aufschrauben.




 Blockierfeder zusammen mit Schubstange, unterhalb des Handhebels, von unten nach oben einführen.


Heilenbecker Str.50-60 58256 Ennepetal




Reparaturanleitung 6.810.045.47c




3) Die drei Transportscheiben in den Schlitz der Transportschiene stellen (mit der hohlen Seite zum U-Bügel).



 Druckfeder und Scheibe oder Gleitlager hinzufügen und die Schubstange durch alle 5 Bauteile fädeln.





5) Bei den LiftMaster Versionen, bei denen der Führungsbügel ein Innenmaß von 17mm hat, ist das Gleitlager einzubauen!

> Der Einbau hat wie dargestellt zu erfolgen, sodass sich der kleine Bund des Gleitlagers im Führungsbügel befindet.


Heilenbecker Str.50-60 58256 Ennepetal

Tel.: (02333) 794 - 0 E-N Fax.: (02333) 794 - 115 http


E-Mail : <a href="mailto:info@hestal.de">info@hestal.de</a>
http://www.hestal.de



Reparaturanleitung 6.810.045.47c



6) Bei den LiftMaster Versionen, bei denen der Führungsbügel ein Innenmaß von 15mm hat, ist die Scheibe einzubauen!



7) Zum Verschieben der Einheit Blockierfeder + Schubstange ist es notwendig, die Sperrfunktion der Transportscheiben durch Senkrechtstellen aufzuheben.



8) Kolbenstange der Blockierfeder mit Innensechskantschlüssel zurückdrücken und hinter dem Gleitstück absenken.


Heilenbecker Str.50-60 58256 Ennepetal




Reparaturanleitung 6.810.045.47c




9) Kolbenstange der Blockierfeder nach unten durch das Gleitstück führen.



10) Schraubensicherung aufbringen "Das Schraubensicherungsmittel darf nicht in die Führung des Auslösestiftes laufen!!" und die Lagerbuchse aufschrauben. "Trocknungszeit ca. 10 min. "




 Bündig mit Kolbenstangenende ausrichten.



12) Blockierfeder mit Lagerbuchse nach unten durch den U-Bügel führen und Sicherungsscheibe aufklipsen.


HESTAL 🕞

Reparaturanleitung 6.810.045.47c



13) Hubmechanik schließen, anschließend vollständig zusammenfahren und gedrückt halten.

(Schubstange auf die Ecke einer Auflage stellen)




14) Sollten die Transportscheiben während des Einfahrens unter den U-Bügel springen und die Bewegung blockieren, so können diese mit einem Schraubendreher zurückgeschoben werden (zweite Person erforderlich).


Heilenbecker Str.50-60 58256 Ennepetal




Reparaturanleitung 6.810.045.47c



15) Transportsicherung montieren (zweite Person erforderlich).



16) Deckel einklipsen.



17) Verfügt die am Fahrzeug verbliebene Baugruppe Führungskanal im unteren Bereich nicht über die dargestellte Linsenflanschkopfschraube mit entsprechender Mutter, so sind diese Bauteile wie dargestellt zu montieren.

Der Wiedereinbau am Fahrzeug erfolgt entsprechend der Einbauanleitung EB 6.810.168.45 für *LiftMaster* 770N